

2014년 동절기 재난·재해 대비 추진실태 감찰결과

도로, 공원, 상가 등 동절기 설해, 결빙, 화재에 취약한 시설 등에 대한 재난·재해 대비 추진실태 감찰결과 보고임

I 감찰 개요

- 기간 : 2014. 12. 1.(월) ~ 12. 12.(금)
- 대상 : 공단 전 사업장
- 감찰방법 : 현장확인 위주 점검 및 관련서류 등 병행
- 감찰인원 : 감사팀장 외 4명
- 감찰내용 : 동절기 재난·재해 대비, 제설대책, 소방관리실태 등

II 감찰 결과

1. 동절기 재난·재해 대비 추진실적 및 제설자재 등 관리실태

- 각 사업소에서는 동절기 재난·재해에 대비하여 본사매뉴얼에 의거하여 종합대책을 적절히 수립·운영하고 있었으며,
- 강설대비 제설자재(염화칼슘, 모래)는 적정 소모량을 확보하여 보관하고 있으나, 신속한 제설작업을 위해 제설자재가 굳어지거나, 침출수가 발생되지 않도록 각별한 주의가 요구되며,
- 특히 제설구간에 비치된 적사함의 모래주머니는 신속한 살포를 위해 체결용 매듭은 쉽게 풀 수 있도록 매거나, 해체용 칼의 비치가 필요함.

- 광안대로, 도로관리사업단에서는 제설장비(제설기, 살포기)의 체계적인 사용을 위해 사전 장착훈련을 실시하였으며, 신속한 제설작업을 위해서는 강설예보를 주시한 예방적 상황관리가 필요함.

2. 소방시설 관리실태 및 결빙·동파방지 대책

- 겨울철 화재에 대비하여 방화관리자를 선임하고 소방계획서를 수립하여 방화관리에 만전을 기하고 있으나,
- 초기 소화설비인 소화기의 관리에서 충압 불량, 점검누락이 일부 발생되어 시정이 필요하고, 스프링클러·연결송수설비는 화재 시 신속한 진압을 위해 담당 살수구역의 표기가 필요하며,
- 전기사고예방과 소방설비 성능 유지를 위해 소방수신반, 발신기 등 판넬 내부의 전선정리와 오염부제거 등의 주기적 관리가 필요함.
- 소방점검관리를 기술용역으로 시행하는 사업소에서의 용역감독자는 용역품질에 대한 관리감독 강화와 지속적인 관심이 요구됨.
- 입점업체(매점, 상가)의 화재예방을 위해 소방설비 관리상태와 화기 관리실태를 주기적으로 점검하고 입점자의 교육이 필요함.
- 급수설비의 동파방지 예방을 위해 보온보강이 필요하며 동파방지를 위한 음수대의 급수중단 기간은 외기온도를 검토하여 정하고 이용시민에게 알릴 수 있는 안내판의 설치가 필요함.