

2025 ‘여름 성수기 특별 점검’ 점검일지

점검일자	2025-07-01	점검자	박나현
점검분야	안내및표지판	점검지 행정구역	중구
점검장소	자갈치시장		
세부위치	자갈치선착장 인근 자갈치수산물종합어시장 공중화장실		
현장점검 결과 (문제점)	자갈치 선착장 근처에 있는 자갈치 수산물 종합어시장 내 공중화장실 입구에는 남녀 화장실 간판 아래 긴급구조 관련 안내표지판이 심하게 훼손되어, 내용을 확인하거나 사용할 수 없을 정도로 망가져 있음. 인적이 드물고 사용자가 적은 시간대에 발생할 수 있는 안전사고에 대비하기 위해 긴급구조벨과 관련 안내시설물에 대한 점검이 조속히 이루어져야 할 것으로 보임.	현장사진 ①	
		현장사진 ②	
개선방법 (기대효과)	완전히 낡고 지워진 기존 안내표지판을 새롭게 제작하여, 긴급구조벨의 사용 시기와 방법 등을 명확히 안내하면 한적한 장소에서 화장실을 이용하는 시민들의 불안감 해소에 도움이 될 것임.	현장사진 ③	

2025 '여름 성수기 특별 점검' 점검일지

점검일자	2025-07-01	점 검 자	박나현
점검분야	공중화장실	점 검 지 행정구역	중구
점검장소	자갈치시장		
세부위치	자갈치시장내 신동아건물 맞은편 자갈치얼음골 공중화장실		
현장점검 결과 (문제점)	자갈치시장은 예부터 이어져 내려오는 부산을 대표하는 재래어 시장으로서 명성을 이어오고 있으나, 여전히 남아 있는 청결 문제는 해결해야 할 과제로 남아 있음. 사람들의 왕래가 잦은 자갈치 얼음골 건물에 위치한 공중화장실은 입구 계단부터 청결하지 못한 이미지를 주며, 타일도 많이 파손되어 있음. 공중화장실 위생 상태 역시 상인을 비롯해 일반 관광객과 외국인을 포함한 모든 시민들에게 눈살을 찌푸리게 할 수 있어, 청결 유지와 시설 재정비 등이 필요해 보임.	현장사진 ①	
		현장사진 ②	
개선방법 (기대효과)	부산을 대표하는 유명 관광지인 만큼, 화장실 입구나 내부 시설을 현대화하고 청결하게 정비하여 재래시장이 갖고 있는 낡고 오래된 이미지를 개선하면, 공중화장실을 이용하는 모든 방문객들에게 만족감을 줄 수 있을 것으로 기대함.	현장사진 ③	

2025 '여름 성수기 특별 점검' 점검일지

점검일자	2025-07-01	점검자	박나현
점검분야	시설물	점검지역	중구
점검장소	자갈치시장		
세부위치	자갈치시장내 부림프라자 건물의 연탄불 산품장어		
현장점검 결과 (문제점)	자갈치시장은 예전에 비해 많은 현대화가 이루어지고 있으나, 여전히 재래시장의 틀을 완전히 벗어나지 못해 자칫 청결하지 못한 이미지를 남길 수 있는 부산의 최대 어시장이 될 것으로 보임. 부림프라자 건물 1층의 산품장어 가게는 이미 영업을 하지 않고 문을 닫은 상태이나, 가게 앞에 적치된 많은 양의 쓰레기는 지나가는 행인이나 관광객들에게 더럽고 청결하지 못한 인상을 줄 수 있음. 특히 더운 여름철에는 외부 환경에 의해 벌레나 유해동물 등이 발생해 악취나 불쾌감을 유발할 수 있음.	현장사진 ①	
		현장사진 ②	
개선방법 (기대효과)	비록 개인 영업자가 문을 닫은 상태라고 하더라도, 방치되거나 함부로 버려진 쓰레기나 각종 오물은 조속히 수거·처리되어야 함. 깨끗하고 청결한 자갈치시장을 조성하면, 부산이 자랑하는 국내 최대 수산어시장의 이미지 제고에도 큰 역할을 할 것으로 기대됨.	현장사진 ③	

2025 '여름 성수기 특별 점검' 점검일지

점검일자	2025-07-01	점 검 자	마토쉬보덴카
점검분야	시설물	점 검 지 행정구역	중구
점검장소	자갈치시장		
세부위치	전 체		
현장점검 결과 (문제점)	외국인 입장에서 보면 자갈치시장에는 쓰레기통이 너무 부족하여 위생상 좋지 않음. 특히 음식도 많이 판매되는 곳임에도 불구하고 쓰레기 버릴 곳이 부족하여 주변이 더러워지고 냄새도 많이 나고 청결 유지가 어려움.	현장사진 ①	
		현장사진 ②	
개선방법 (기대효과)	자갈치시장에 쓰레기통을 더 많이 설치하고, 음식물과 일반 쓰레기 분리수거함도 함께 배치하는 등 관광객과 상인 모두를 위해 쓰레기통을 늘려 청결 관리를 강화할 필요가 있음.	현장사진 ③	