

2025 '여름 성수기 특별 점검' 점검일지

점검일자	2025-07-06	점검자	박성수
점검분야	시설물	점검지역	영도구
점검장소	태종대		
세부위치	태종대 전망대		
현장점검 결과 (문제점)	태종대 전망대는 태종대에서 대표적인 사진 스폿임에도 전망대 중앙 기둥이 오래되어서 녹물이 흘러내려 관광객들에게 좋은 인상을 주지 못할 뿐더러 청결과 미관에도 좋지 못함. 또한 전망대 난간 및 바닥이 많은 얼룩 등으로 지저분하고, 난간 쪽은 옆의 매점과 연결된 곳이라 매점에서 나온 음식물 찌꺼기로 인한 이물질로 불결해 보임.	현장사진 ①	
		현장사진 ②	
개선방법 (기대효과)	내외국인 관광객이 많이 찾는 곳 만큼 지속적인 정비를 통해 깨끗한 이미지를 전달할 필요가 있음.	현장사진 ③	

2025 '여름 성수기 특별 점검' 점검일지

점검일자	2025-07-01	점검자	손형재
점검분야	관광안내소	점검지 행정구역	영도구
점검장소	태종대관광안내소		
세부위치	태종대공원 입구		
현장점검 결과 (문제점)	<p>2025년 06월 29일(일) 12:30분 방문시 여직원 세분이 계셨는데 소극적인 성격 탓인지 방문시 아무런 응대가 없어서 실망감을 안겨줌.</p> <p>'관광안내'의 표기가 한국어를 비롯 영어, 중국어 등으로 잘 표기되어 있는데 한자부분의 案(안)자에 나무 木(목)자가 탈자되어 정비가 필요해 보임.</p>	현장사진 ①	
		현장사진 ②	
개선방법 (기대효과)	<p>매일 국내외에서 오시는 수많은 관광객들에게 처음으로 마주하는 관광 시설물 중의 하나가 관광안내소임. 따라서 안내원들의 밝고 적극적 응대와 시설물 외관에도 신경을 써 관광객들에게 좋은 첫인상을 제공할 필요가 있음.</p>	현장사진 ③	